


INDVINDING		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. Nr. 118837/17		Vandværk: Helle Vest Vandværk DGU NR.: 122.0865, boringen er under renovering Dato 3 - 08 - 2017 Dato for sidste tilsyn: 21-10-2015 Næste tilsyn 2019			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:		x			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: I		x			
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):			Størrelse:		
			Der vil i løbet af 2013 – 2014 blive udarbejdet BNBO		
Bemærkninger: I boringen er beliggende i et skovområde hvor der kun er beplantet med træer					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	x		Overbygning	Hus i vandværks bygning	
Boringsrør afslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
	x				
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:	x		x		
Tæt bund, sider og dæksel:	x		x		
Er brønden tør?:	x		x		
Forerørsforsegling:	x		x		
Tætte rørgennemføringer:	x		x		
Råvandspumpe ydeevne og strømforbrug:					
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x		x		
Terrænfald fra bygværk:					
Renholdt og ryddeligt:	x		x		

¹ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed: 1					
Angivelse af pejlepunkt: 1 Ved hjælp af SRO anlæg					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn: 2					
Udluftning nedadvendt m. insektnet: 2					
Bemærkninger: 2 ingen udluftning da boringen køre med vakuum					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	200-300m.				
Alder på indpumpningsanlæg:	Boringen er etableret d. 14. november 1979, dybde 101,5 m				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger: boringen er under renovering					
Billede			Billede		
					

INDVINDING			SKEMA I		
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. Nr. 118837/17			Vandværk: Helle Vest Vandværk DGU NR.: 122.1211 Dato 3 - 08 - 2017 Dato for sidste tilsyn: 21-10-2015 Næste tilsyn 2019		
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ²					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x				
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:		x			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: I		x			
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):		x	Størrelse:		
			Der vil i løbet af 2013 – 2014 blive udarbejdet BNBO		
Bemærkninger: I boringen er beliggende i et skovområde hvor der kun er beplantet med træer					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	x		Overbygning	Hus i vandværks bygning	
Boringsrør afslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
	x				
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:	x		x		
Tæt bund, sider og dæksel:	x		x		
Er brønden tør?:	x		x		
Forerørsforsegling:	x		x		
Tætte rørgennemføringer:	x		x		
Råvandspumpe ydeevne og strømforbrug:					
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x		x		

² Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed: 1					
Angivelse af pejlepunkt: 1 Ved hjælp af SRO anlæg					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn: 2					
Udluftning nedadvendt m. insektnet: 2					
Bemærkninger: 2 ingen udluftning da boringen køre med vakuum					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	200-300m.				
Alder på indpumpninganlæg:	Boringen er etableret d. 21. marts 1989, dybde 101 m				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
Billede				Billede	
					

INDVINDING			SKEMA I		
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1610 Dok. Nr. 118837/17			Vandværk: Helle Vest Vandværk DGU NR.: 122.1444 Dato 3 - 08 - 2017 Dato for sidste tilsyn: 21-10-2015 Næste tilsyn 2019		
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ³					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x				
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:		x			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: I		x			
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):			Størrelse:		
			Der er dialog i gang omkring afgrænsning og markering		
Bemærkninger: I boringen er beliggende i et skovområde hvor der kun er beplantet med træer					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	x		Overbygning	Hus i vandværks bygning	
Boringsrøraflutning:	Under terræn:	Over terræn:			
	x				
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:	x		x		
Tæt bund, sider og dæksel:	x		x		
Er brønden tør?:	x		x		
Forerørsforsegling:	x		x		
Tætte rørgennemføringer:	x		x		
Råvandpumpe ydeevne og strømforbrug:					
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x		x		
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		

³ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed: 1					
Angivelse af pejlepunkt: 1 Ved hjælp af SRO anlæg					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn: 2					
Udluftning nedadvendt m. insektnet: 2					
Bemærkninger: 2 ingen udluftning da boringen køre med vakuum					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	200-300m				
Alder på indpumpninganlæg:	Boringen er etableret d. 2. juli 1999, dybde 113 m				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					

